SURVEYING INSTRUMENTS

SOKKIA

C30/C31/C32

自動レベル



取扱説明書



このマークは日本測量機器工業会の シンボルマークです。

目 次

1. C3 ₀ /C3 ₁ /C3 ₂ の特徴2
2. 各部の名称3
3. 測定準備
3.1 機械を据え付ける4
3.2 視準をする6
4. 測定方法
4.1 高低差を測定する7
4.2 水平角を測定する9
4.3 距離を測定する10
5. 特別付属品(別売品)
5.1 ダイアゴナルアイピース DE22······ 11
6. 機械の点検・調整
6.1 円形気泡管12
6.2 自動補正機構13
6.3 焦点板十字線14
7. 取り扱い上の注意16
8. 仕様17
9. 保守
10. 標準品一式(格納図)19

1. C3₀/C3₁/C3₂の特徴


短視準型自動レベル C3o/C31/C32 は、ソキア独自の開発による磁気制動方式の自動補正機構を内蔵しています。そのため、わずかな傾きは、自動的に補正することができ、温度変化・衝撃に対しても安定性があります。

また,簡単な水平角測定機能・水平距離測定機能も付いておりますので,土木・建築・各種工事に威力を発揮します。

本書の見方

本文中の各部名称の番号は、P3·P19,20に対応しています。

2. 各部の名称



- 反射鏡
- 2 ピープサイト*
- ③ 円形気泡管調整ねじ
- 4 円形気泡管
- 5 整準ねじ
- 6 底板
- 7 微動ねじ

- 8 対物レンズ
- 9 合焦つまみ
- 水平目盛盤回転リング
- 水平目盛盤窓
- 12 調整ねじカバー
- ₿ 接眼レンズ


* C32 はガンサイトとなります.

3. 測定準備

3.1 機械を据え付ける

1) 三脚の下部のバンドをはずし、固定ねじをゆるめます。

(図3.1)



- 2) 三脚の脚先を閉じたまま地面につけ、脚頭が目の高さになるまで脚を伸ばし、固定ねじを締めます。
- 3) 脚先が正三角形になるように三脚を広げます.
- 4) 脚頭をほぼ水平にしてから、石突を踏み込み、三脚をしっかりと据え付けます。(図3.2)






図3.2

5) 機械を脚頭にのせ、定心桿で固定します。(図3.3)



6) 球面脚頭の場合,定心桿を少しゆるめ,底板⑥を両手で持って脚頭上をすべらせ,円形気泡管④の○内に気泡を導きます。(図3.4)



- 7) 定心桿を締めます。
- 8) 整準ねじ**5**を回して, 気泡を○の 中央に入れます.(図3.5)







図3.5


3.2 視準をする


- 1) ピープサイト②を使って,対物レンズ3を,目標物に向けます.
- 2) 接眼レンズ®を徐々に引き出しな がら、焦点板十字線がぼける寸前 で止めます。(図3.6)















4. 測定方法

4.1 高低差を測定する

- 1) 地点 AB のほぼ中央にレベルを据え付けます。この時スタ ジア線(P10参照)を使用すると便利です。(図4.1)
- ※機械をA, B 二点の中央に正確に置いて観測すれば視準軸の水平が少し狂っていても結果に影響せず誤差を生じません.なるべく中央に据えて下さい.




- 2) A点に標尺をまっすぐに立て,値a(後視)を読みとります.
- 3) B点にも標尺を立てて視準し、値b(前視)を読みとります.

4) 差a-b を計算すれば、高低差が求まります。計算例

h=a-b=1.735m-1.224m=0.511m よってB点の方がA点より0.511m高いことがわかります。 (B点がA点より低ければマイナスの符号が付きます。)

〈AB間の距離が長い場合,または高低差が大きい場合〉

1) 図4.2 のように偶数の区間に分けて観測します.



2) 計算は下記のように行ないます.

高 低 差=後視の総和-前視の総和 求める点の標高=既知点の標高+高低差

4.2 水平角を測定する

水平目盛は、時計回りにふられています。したがって向って左から右へ視準するようにして下さい。

1) 垂球(4) をおろして、測点上に機械 を据えます。(図4.3)



図4.3

2) A点を視準し、水平目盛盤窓①を見ながら水平目盛盤回転 リング①を回して0°に合わせます。(図4.4)




図4.4

3) B点を視準して目盛盤窓の値を読みます. (図4.5) 図4.5のときは92.5°です.





図4.5


4.3 距離を測定する

望遠鏡の焦点板には、スタジア線が入っており、簡単な測距 (スタジア測量)ができます。

1) スタジア線に挟まれた長さℓ(cm)を測定します。(図4.6)




- 2) 標尺上で測定した cm の値をそのまま m の単位におきかえれば、標尺までの距離になります。
- 例 スタジア線に挟まれた長さが 32cm の時,標尺までの距離 ℓ は 32m になります. (24.7)



5. 特別付属品(別売品)

5.1 ダイアゴナルアイピース DE22

機械の後に回れない時は、オプションのダイアゴナルアイピース DE22 が便利です。(図5.1)




- 1) 調整ねじカバー12にダイアゴナルアイピースをかぶせます。
- 2) 接続部を軽く押さえながらダイアゴナルアイピースの接眼 つまみを回して、焦点板十字線にピントを合わせます。

以下はP6にならって御使用下さい。

6. 機械の点検・調整

6.1 円形気泡管

- 整準ねじ**5**を使って気泡を○の中央に入れます。
- 2) 本体を180°回転させます。 (図6.1)



- 3) 整準ねじ**5**でずれ量の半分を戻します.(図6.2)
- 4) あとの半分を六角棒スパナ®を使い、円形気泡管調整ねじ®を回して、○内に気泡を入れて下さい。(図6.3)
- 5) 再度望遠鏡を反転して、気泡がずれなければ調整完了です。




図6.1




図6.2




図6.3

6.2 自動補正機構

- 1) 気泡が○の中央に入るように機械をセットします.
- 2) 視準軸に近い整準ねじ1ヶを左右それぞれ½回転し、十字線の動きを見て下さい。(図6.4) (または、見やすい目標物を視準しながら脚、本体などを軽くたたいてみて下さい。)





図6.4


一瞬, 十字線がずれますが, すぐに元に戻れば正常です. 使用前には必ずチェックして下さい.

6.3 焦点板十字線

1) 30~50m 離れた点A・Bの中央でa₁・b₁を読みとります。 (図6.5)




2) 点 A から 2m の地点に機械を設置し、再びa2・b2 を読みとります。(図6.6)




この時望遠鏡は点Bを視準したままにしておきます。

 $b_2'=a_2-(a_1-b_1)$ を計算して $b_2'=b_2$ ならば焦点板十字線は正常です。等しくならない時は、次の調整をして下さい。

3) 調整ねじカバー12を左に回してはずします.



4) 調整ピン(6を使って,b2'=b2になるまで調整します.例えば,図6.6の場合,b2の値が大きすぎるので,十字線を下げる必要があります.この場合は調整ねじを少しゆるめて下さい.また,十字線を上げたいときは,調整ねじを締めて下さい.(図6.8)



5) 再び1)~2)までの点検を行ない、完全になるまで調整します。

7. 取り扱い上の注意

- 1) 本機は精密機械です。取り扱いには十分注意して下さい。特に振動・衝撃・ほこり・水分・湿気はなるべくさけて下さい。
- 2) ねじ部を傷める原因となりますので、機械を直接土の上に置かないで下さい。
- 3) 機械を三脚上につけたまま一時使わないときは、レンズキャップ20を付け、更にビニールカバー19で全体を覆って下さい。
- 4) プラスチックケースの清掃には、水か中性洗剤を使用して下さい。
- 5) 付属品類は、運搬中に移動しないように所定の位置に納めて下さい。

8. 仕 様


望遠鏡		$C3_0$ / $C3_1$ / $C3_2$
全長		212mm / 212mm / 194mm
像		正像
対物レンズ有効径		36mm / 36mm / 32mm
倍率		26 imes /24 imes /22 imes
視界(100m)		$1^{\circ}25'(2.5m)$
分解力		3.5" $/3.5$ " $/4$ "
最短合焦距離		0.3m(機械中心より)
スタジア	乗数,加数	100, 0
水平目盛盤		
直径		103mm
最小読取值		1°
自動補正機	構	
範囲		$\pm 15^{\prime}$
円形気泡管		
感度		10'/2 mm
1 km 往復標準偏差		± 2.0 mm
防水構造		JIS 保護等級 4 (防まつ形)*
寸法	C30 / C31	$130(W) \times 212(D) \times 135(H)$ mm
= =	C32	$130(W) \times 194(D) \times 135(H) mm$
重量		1.8kg/1.8kg/1.65kg
本体		
ケース(付属品含む)		0.93 kg/0.93 kg/1.1 kg

* いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの。

9. 保守


- 1) 使用前には、三脚各部の点検を行なって下さい。
- 2) 作業中, 雨がかかった場合は水分を良く拭き取って下さい.
- 3) 測量終了後,格納の際は必ず機械各部の清掃をして下さい. 特にレンズは息でくもらせ,きれいな布(洗いざらしの木 綿が良い)または柔かいテッシュペーパーで軽く拭いて下 さい.
- 4) 機械の回転部分,ねじの部分に異物が入ったと思われる時や、望遠鏡内部のレンズ,プリズム等に水滴の跡やカビ等を発見した時は,すみやかに最寄りの営業担当までご連絡下さい.
- 5) 常に高い精度を保持するため、年間1~2回の定期点検, 検査をお勧めします。その際は、最寄りの営業担当までご 連絡下さい。

10. 標準品一式(格納図) C30 / C31



ケース SE49

№垂球1	№ビニールカバー1
働六角棒スパナ 1	19シリコーンクロス1
16調整ピン⋯⋯⋯2	20 レンズキャップ1
か 取扱説明書 1	



本機の規格及び外観は、改良のために変更することがあります。 カタログ・取扱説明書の内容と多少異なる場合もありますので ご了承ください。

お問い合わせ先

株式会社ソキア

http://www.sokkia.co.jp

東京マーケティングセンター 東京都世田谷区八幡山1-10-1 〒156-0056 国内営業部 TEL 03-3302-9441 FAX 03-3302-7099

株式会社ソキア

http://www.sokkia.co.jp 東京都渋谷区富ヶ谷1-1-1 〒151-8511 TEL 03-3465-5211 FAX 03-3465-5203

第3版 04-0007

©1998 株式会社ソキア